


# REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu	Kostel sv.Františka z Assisi	Č.výk.	2
Č.p.	R.č.	37175 / 6-2817	
Adresa	Náměstí Českého Ráje		
Majitel	Církev římskokatolická		
Správce	Římskokatolická farnost – děkanství-Turnov		
<b>Historie objektu,architektonický popis</b>			
<p>Kostel byl postaven v letech 1651-5 společně s klášteřem, jednalo se o jednoduší kostel s průčelím raně barokního typu . V letech 1707 a 1803 byl poškozen požárem. V roce 1803 shořel i se zařízením, spadl štít kostela a prorazil kruchtu. V roce 1806 byla provedena oprava, v letech 1809-13 byla provedena empírová úprava obvodového pláště. V roce 1842 byla přistavěna neorománská věž na konci presbiteria – zvonice.</p> <p>Kostel je nárožní, jednoduší, obdélhá stavba , zpevněná opěráky, s hladký polokruhově uzavřeným presbytářem, k němuž v ose přiléhá hranol. pseudorománské věže. Hlavní průčelí do náměstí s rizalitem, dvoupatrové, dole členěné toskánskými pilastry a kladím, v patře lizénami a lunetovým oknem, zakončené volutovým štítem. Portál je barokní z r. 1707, nad ním nika s umístěnou sochou sv. Františka Seraf. a znak Valdštejnů. V presbytáři jsou lunetová okna. Vnitřek kostela je sklenut valenou klenbou s lunetami a členěné pilastry.</p> <p><b>Interiér</b> –vnitřní zařízení je barokní z let . 1707 –10, hlavní oltář z r. 1708 je barokní, portálový, sloupový, s kopií <i>Correggiova</i> obrazu Narození Krista a sochami sv. Kateřiny a Barbory, oltářní obrazy sv. Františka a Narození Páně od <i>J J Hertla</i>, obraz sv. Linharta od <i>J Hislera</i> z r. 1798, sochy sv. Jana Křtitele a sv. Václava na kruchtě od <i>P Rožáta</i> z Mnich. Hradiště z l. 1708 - 11, kazatelna je rokoková z konce 18. stol.</p>			
<b>Stavebně technický stav</b>			
<p>Jedná se o jednoduší raně barokní chrám, dnešní podoba je výsledkem přestavby po požáru na počátku devatenáctého století.</p> <p>Fasáda obnovena pouze schematicky - poměrně neinveční architektura.</p> <p>Základní nosná konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva.Svislé nosné konstrukce nevykazují známky statických poruch.Objekt je částečně poškozen vzlínáním zemní vlhkosti. Zastropení je provedeno cihelnými klenbami.Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov,který je v současnosti po rekonstrukci spočívající v náhradě prvků poškozených dřevokaznými houbami a hnilobou. Objekt byl v průběhu druhé poloviny 90.let celkově zrekonstruován a je v dobrém stavebně technickém stavu. Jako krytina jsou použity eternitové šablony.Výplně otvorů jsou v dobrém stavu, okna jsou nově osazena,vstupní dveře opatřeny nevhodnými nátěry.</p>			
<b>Závěrečná doporučení</b>			
.Dokončit plánované restaurátorské práce, provádět cyklickou údržbu objektu			



FOTODOKUMENTACE

## Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :	Kostel
po obnově :	Kostel
Stav přípravy v r. 2003 :	Platné stavební povolení, schválení orgány památkové péče

Rok plánované realizace : **2004**

Popis obnovy :	Oprava dvou oken v lodi kostela
Odhad nákladů :	200 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	25 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2005**

Popis obnovy :	Oprava tří oken v presbytáři kostela, výroba ochranných sítí včetně rámu
Odhad nákladů :	300 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	33 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2006**

Popis obnovy :	Generální oprava varhan. Výměna střešních žlabů a svodů
Odhad nákladů :	700 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	75 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2007**

Popis obnovy :	Oprava omítek průčelí kostela
Odhad nákladů :	400 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	45 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2008**

Popis obnovy :	Sanační omítky v interiéru kostela
Odhad nákladů :	200 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	25 000,-Kč

<b>Celkové náklady akce obnovy</b>	<b>1 800.000,- Kč</b>
------------------------------------	-----------------------